



Eliminador de Bolhas

Um facilitador para acabamento final de peças resinadas que remove as bolhas de ar/ umidade garantindo um excelente resultado.

INDICADO PARA:

Uso profissional para quem deseja confeccionar peças artesanais de resina com efeitos geodo.

Principais Características:

clique aqui para

comprar

Retire as microbolhas de ar rapidamente, sem muito esforço.

○ **Eliminador de Bolhas** além de agilizar o processo de remover as bolhas superficiais, garante um excelente resultado.

FÁCIL DE USAR

acionado a chama pelo gatilho

RECARREGÁVEL

simples para realizar o recarregamento de gás.



TAMANHO: 15x7x19,3cm
CAPACIDADE DE GÁS: 20g

IMPORTANTE:

Antes de utilizar o Eliminador de Bolhas leia atentamente as instruções.

Cuidados:

- Mantenha fora do alcance de crianças;
- Não utilize o Eliminador de Bolhas caso haja algum dano ao produto ou vazamento de gás;
- Não desmonte, repare ou altere componentes do produto por questões de segurança;
- Não utilize a chama virada totalmente para baixo;
- Não trabalhe em locais fechados. Mantenha sempre uma boa ventilação, longe de materiais inflamáveis;
- Não jogue o produto no fogo;
- Sempre tenha extintores de incêndio no seu local de trabalho.

- Transporte e guarde o Eliminador de Bolhas na posição vertical;
- Não guarde o Eliminador de Bolhas em locais com temperaturas acima de 40°C. Guarde em local seco, isento de calor e fontes de ignição;
- Utilize óculos e luvas de proteção;
- Evite inalar gases decorrentes da atividade que estiver fazendo;
- Proteja a sua pele e olhos;
- Não use água para resfriar o Eliminador de Bolhas;
- A chama não é facilmente vista na luz do sol;

Fácil de usar e Simples de recarregar!

1

Antes de usar pela primeira vez, abasteça o Eliminador de Bolhas RQPlus com o refil de gás e aguarde alguns minutos para que o gás se estabilize antes de usar.

2

Após efetuar o processo de resinagem em suas peças, utilize o Eliminador de Bolhas apertando o botão de acendimento e para apagar a chama solte o botão.

3

Use a chama sob as peças resinadas de forma leve e contínua para eliminar bolhas de ar.

Modo de Usar:

- Gire o botão de ajuste da chama totalmente no sentido anti-horário para liberar o gás.
- Depois aperte a trava de segurança para destravar o gatilho, pressione o gatilho de acendimento para liberar a chama e solte para apagar. Para ter uma chama contínua, após liberar a chama pressione o botão de chama contínua e para apagar pressione novamente o botão de chama contínua e basta soltar o gatilho.



Lata 170g GÁS BUTANO



CUIDADOS E PRECAUÇÕES

- Mantenha fora do alcance de crianças;
- Não utilize o Eliminador de Bolhas RQPlus caso haja algum dano ao produto ou vazamento de gás;
- Não desmonte, repare ou altere componentes do produto por questões de segurança.
- Não utilize com a chama virada totalmente para baixo;
- Transporte e guarde o Eliminador de Bolhas RQPlus na posição vertical;
- Não guarde o Eliminador de Bolhas RQPlus em locais com temperaturas acima de 40°C. Guarde em local seco, isento de calor e fontes de ignição;
- No manuseio sempre procurar utilizar EPIs (equipamentos de proteção individual) tais como: luvas, máscaras e óculos de proteção;
- Evite inalar gases decorrentes da atividade que estiver fazendo;
- A chama não é facilmente vista na luz do sol, tenha sempre extintores de incêndio no seu local de trabalho;
- Não use água para resfriar o Eliminador de Bolhas RQPlus e trabalhe em locais fechados. Mantenha sempre em boa ventilação, longe de materiais inflamáveis;

Se enquanto usar a Chama Contínua ela apagar repentinamente, segure o Eliminador de Bolhas de cabeça para baixo e agite-o para uma melhora no fluxo de gás;

RECARREGANDO O GÁS

- Recarregue apenas com gás butano. Não utilize outro tipo de combustível.
- Faça a recarga em local ventilado e arejado, longe de fontes de calor e de outras pessoas.
- Antes de recarregar, certifique-se de que a chama esteja apagada e o Eliminador de Bolhas tenha esfriado.
 - Posicione o Eliminador de Bolhas de cabeça para baixo e coloque o bico da lata (Refil de Gás) na válvula de preenchimento de gás.
- Pressione para baixo o refil até que o gás comece a transbordar.
- Aguarde 3 minutos antes de utilizar o Eliminador de Bolhas em suas peças.



O QUE HÁ DE MELHOR EM RESINAS ESTÁ AQUI!

Todas as informações e recomendações desta publicação são os nossos melhores estudos e testes em laboratório.

Em todo caso, a responsabilidade do uso para determinada aplicação, informações de rendimento, recomendações e sustentabilidade de alguns produtos para outros propósitos de uso são de responsabilidade do comprador.

A venda referente a esse produto está sujeita aos termos e condições de venda da Alpha Resiqualy Indústria e Comércio de Resinas Ltda.

Alpha Resiqualy Indústria e Comércio de Resinas Ltda
Rua Olinda, 81 – Vila Socorro – CEP: 04761-020
São Paulo – SP / Brasil
CNPJ: 03.719.001/0001-89
Telefone: (+55 11) 5694-9300
E-mail: resiqualy@resiqualy.com.br

www.resiqualy.com.br